

כתובת המבנה	מגרש	גוש	חלקה	מס"ד GIS	מהות הליקוי	תאריך הכרזה	סטטוס תיק	מצב עדכני של המבנה לחודש 12.19
הסתדרות 79	38002	103		4	קריסת גג המבנה	24.05.11	צו סגירה, פינוי ואיסור שימוש מיום 24.05.2011	מבנה סגור, אטום ואינו בשימוש
האבות 82-84	38005	127	438	8	מבנה הרוס, נטוש, מגודר	01.04.14	הודעה העירייה מיום 01.04.2014	בוצעה הריסת גג, שטח מגודר (הוגשה בקשה להיתר מספר 2019/0601)
עלי דיוויס 6 המוכתר 5,7	38035	63(87)		18	סכנת נפילת אריחי חיפוי בחזיתות מבנים	02.11.15	תיק פיקוח 2016/002	לא זוהתה החמרת מצב
עלי דיוויס 2,4 המוכתר 3	38035	63(87)		18	סכנת נפילת אריחי חיפוי בחזיתות מבנים	02.11.15	תיק פיקוח 2016/002	לא זוהתה החמרת מצב
דירות במתחם מגורים בר ניסן 24-34	38187	36(37)	23(24)	30	נפילת גושי טיח מתקררות בתוך דירות	25.12.16	תיק פיקוח 2017/002	חלק מבעלי הדירות טיפלו בליקויים והציגו אישור על תקינות (נותרו מספר דירות, רשימה נמצאת במערכת)
קפלן 12	38364	11		7	קריסת עמוד מרכזי בקומת הקרקע	13.12.17	צו פינוי מיום 13.02.18	הוצא היתר לחיזוק המבנה (2019/0285) המבנה פונה מדייריו
בסקין 8/2	38030	60	195	35	תוספת בניה לא תקינה	07.05.17	צו סגירה ואיסור שימוש מיום 07.05.2017	בעת הביקור המבנה היה סגור
סוקולוב 7	38025	10		45	סדקים והתפוררות טיח בחזיתות המבנה	11.09.17	תיק פיקוח 2018/002	לא זוהתה החמרת מצב

המבנה אינו בשימוש, סגור ואטום	צו סגירה ואיסור שימוש מיום 28.12.2017	28.12.18	שריפת מבנה	44	19	12	38040	המוסכים 16
לא זוהתה החמרת מצב	תיק פיקוח 2018/009	28.01.18	סימני שקיעה וסדיקה בקיר-גדר מפריד בין המגרשים	48	12	53	38069	סטרומה 15-17
לא זוהתה החמרת מצב	צו סגירה ואיסור שימוש מיום 04.08.2015	04.08.15	פריצות בגדר, מבנה פל קל	49	900	33	38104	מצדה 262 (מבנה פלקל)
לא זוהתה החמרת מצב	תיק פיקוח 2019/014	09.08.18	קריסה חלקית של גג המבנה	55	41	35	38144	הבדיל 43
מבנה סגור ואטום, אינו בשימוש	צו סגירה ואיסור שימוש מיום 17.11.18	17.11.18	גג אסבסט שקרס, צו סגירה ואיסור שימוש	60	25	203	38004	ההסתדרות 40
החלו עבודות שיקום בחזית הכניסות 20-22	תיק פיקוח 2019/004	17.01.19	סדיקה והתפוררות בטון בדרגות שונות בעמודי תמיכה. פגיעה מהותית בכניסה 20	61		50	38078	יצחק אבינו 14-22
בוצע גידור השטח למניעת כניסת אנשים זרים ע"י העיריה	תיק פיקוח 2019/006	13.02.19	מבנה נטוש ופרוץ גג בסכנת קריסה	62	355	63	38026	גוש עציון 36/2 (כרמלי 1/2)
לא זוהתה החמרת מצב	תיק פיקוח 2019/010	04.04.19	סדקים והתפוררות, חשש לנפילות נוספות	65		92	38115	שד' ירושלים - 11-15
לא זוהתה החמרת מצב	תיק פיקוח 2019/009	04.04.19	סדקים והתפוררות, חשש לנפילות נוספות	67	54	87	38115	שד' ירושלים - 23-25
זוהו ביצוע עבודות שנדרשו, טרם הוצג אישור מהנדס	תיק פיקוח 2019/013	04.04.19	סכנה מיידית לנפילת גושים רבים לאורך כל החזית. המקום סומן	69	54	86	38115	שכם 26-28

עפ"י עדכון שהתקבל העבודות הנדרשות לקראת סיומן	תיק פיקוח 2019/001	18.04.16	אריחי חיפוי התנתקו ונפלו ארצה, קיים חשש לנפילות נוספות	71	116	44	38187	בר ניסן 17-19
המבנה אינו מאוכלס/ בשימוש	תיק פיקוח 2016/014	29.08.16	תוספות בניה מסוכנות		א31	31	38027	חנה סנש 12
זוהו ביצוע עבודות שנדרשו, טרם הוצג אישור מהנדס	48/19	12.08.19	חומה שנוטה ליפול ונתמכת ע"י כבל חשמל	73	151	12	38028	ארלוזורוב 16
בוצעה הריסת מבנה בתוך החצר, הכניסה אטומה.	קיים צו הריסה מיום 18.11.12	18.11.12	מבנה לשימור, נטוש ונעשת הריסה חלקית	6	7,8	120,121	38001	אצ"ג 9,11
המבנה בהליכי בנייה מחדש	צו סגירה ואיסור שימוש מיום 17.10.18	17.10.18	פגיעת טיל, נפגע שלד הבניין קשות	59				יצחק מודעי 3/1